

Prot. UTE 84
DEL 14-05-2026



REGIONE BASILICATA



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

(Provincia di Potenza)

Finanziamento: risorse del P.O. Val d'Agri, AGGIORNAMENTO D.P.C. FASE 4 - NUOVE RISORSE P.O.V. D.G.R. n. 828 del 5.12.2023, scheda Operazione N. P.O. 02.01 (F4) – Misura A2 – **ARCHITETTURA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE**

Progetto: Miglioramento condotta rurale “Pantanello” di importo pari a € 90.000,00
CUP: J25H25000560002

Progetto ESECUTIVO

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO (ai sensi dell'art. 42 e dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023)

OGGETTO: Verifica del Progetto Esecutivo relativo all'intervento denominato:

“Miglioramento condotta rurale Pantanello”

CUP: J25H25000560002

Finanziato con risorse del: **P.O. Val d'Agri – Aggiornamento D.P.C. Fase 4 – Nuove Risorse P.O.V. – D.G.R. n. 828 del 05.12.2023 – Scheda Operazione n. P.O. 02.01 (F4) – Misura A2 – Architettura paesaggistica ed ambientale**

Importo complessivo intervento: € 90.000,00

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 10.03.2026 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo all'intervento in oggetto;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica avente ad oggetto:
- **“Fondo Incentivante art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 – Costituzione gruppo di lavoro ed impegno di spesa”** è stato costituito il gruppo di lavoro relativo all'intervento denominato: **“Miglioramento condotta rurale Pantanello” – CUP J25H25000560002;**
- con il medesimo provvedimento è stato nominato e confermato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023, il Geom. Carlo Mastrosimone;

- con il medesimo atto è stato individuato quale soggetto verificatore del progetto esecutivo l'Arch. Domenica Maria Rinaldi, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Arcangelo (PZ);
- ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 36/2023, prima dell'approvazione del progetto esecutivo deve essere effettuata la verifica finalizzata ad accertare la conformità della progettazione alla normativa vigente, la completezza documentale, la cantierabilità dell'opera e l'appaltabilità dei lavori;
- il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023, è il Geom. Carlo Mastrosimone;

IL SOGGETTO VERIFICATORE

Arch. Domenica Maria Rinaldi, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Arcangelo (PZ), individuata quale soggetto verificatore con Determinazione avente ad oggetto:

“Fondo Incentivante art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 – Costituzione gruppo di lavoro ed impegno di spesa”,

PROCEDE

ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 36/2023, alla verifica del Progetto Esecutivo relativo all'intervento: **“Miglioramento condotta rurale Pantanello” – CUP J25H25000560002**

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La verifica viene eseguita ai sensi di:

- art. 42 del Decreto Legislativo 36/2023;
- Allegato I.7 del medesimo decreto;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- normativa tecnica vigente in materia di lavori pubblici;
- normativa UNI/EN di settore.

2. FINALITÀ DELLA VERIFICA

L'attività di verifica è finalizzata ad accertare:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e congruità tecnica;
- la conformità normativa;
- la fattibilità tecnico-amministrativa;
- la cantierabilità dell'intervento;
- la minimizzazione del rischio di varianti;
- la completezza del quadro economico;
- la sicurezza delle lavorazioni.

3. ELABORATI OGGETTO DI VERIFICA

Il Progetto Esecutivo risulta composto dai seguenti elaborati:

N. Elaborato

- 1 Relazione generale e tecnica
- 2 Quadro economico di progetto

Elaborato

- 3 Inquadramento territoriale (Corografia)
- 4 Inquadramento territoriale (Planimetria Catastale)
- 5 Inquadramento territoriale (Ortofoto)
- 6 Planimetria Generale – Rete idrica
- 7 Profilo longitudinale – Sezione Tipo e Particolari Costruttivi
- 8 Computo metrico estimativo
- 9 Elenco Prezzi e analisi nuovi prezzi
- 10 Stima incidenza manodopera
- 11 Piano di Manutenzione
- 12 Capitolato speciale d'appalto
- 13 Schema di contratto
- 14 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 15 Cronoprogramma dei lavori

4. ATTIVITÀ DI VERIFICA SVOLTA

La verifica è stata eseguita mediante:

- analisi documentale degli elaborati;
- controllo della coerenza tecnico-economica;
- verifica della congruità del computo metrico;
- controllo della rispondenza normativa;
- verifica della cantierabilità dell'opera;
- verifica della sicurezza delle lavorazioni;
- verifica della coerenza tra elaborati grafici e descrittivi.

5. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE

È stata accertata la presenza degli elaborati previsti per il livello progettuale esecutivo ai sensi dell'Allegato I.7 del Decreto Legislativo 36/2023.

Gli elaborati risultano:

- completi;
- coerenti;
- coordinati tra loro;
- idonei all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

6. VERIFICA TECNICA DEL PROGETTO

6.1 Relazione tecnica

La relazione generale e tecnica:

- descrive compiutamente l'intervento;
- definisce obiettivi e finalità;
- individua le soluzioni progettuali adottate;
- risulta coerente con il PFTE approvato.

ESITO: POSITIVO

6.2 Elaborati grafici

Gli elaborati grafici:

- rappresentano correttamente il tracciato;
- individuano le lavorazioni previste;
- consentono la corretta esecuzione delle opere.

ESITO: POSITIVO

6.3 Computo metrico estimativo

Il computo metrico:

- risulta coerente con gli elaborati grafici;
- presenta lavorazioni congrue;
- utilizza prezzi coerenti con il Prezzario Regionale vigente.

ESITO: POSITIVO

6.4 Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi

Le analisi prezzi risultano:

- adeguatamente motivate;
- coerenti con le lavorazioni previste;
- conformi alle lavorazioni specialistiche.

ESITO: POSITIVO

6.5 Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il PSC:

- individua i rischi interferenziali;
- definisce le misure preventive;
- stima i costi della sicurezza;
- risulta conforme al Decreto Legislativo 81/2008.

ESITO: POSITIVO

6.6 Piano di manutenzione

Il Piano di Manutenzione:

- individua gli elementi manutentivi;
- definisce frequenze e modalità di controllo;
- programma gli interventi nel ciclo di vita dell'opera.

ESITO: POSITIVO

6.7 Capitolato speciale d'appalto

Il Capitolato:

- disciplina compiutamente l'esecuzione dei lavori;
- definisce obblighi dell'appaltatore;
- risulta coerente con il progetto.

ESITO: POSITIVO

7. VERIFICA DELLA SICUREZZA

È stata verificata la compatibilità delle lavorazioni con:

- le condizioni del sito;
- la viabilità rurale;
- le lavorazioni di scavo;
- la presenza di sottoservizi.

Le misure previste risultano adeguate.

ESITO: POSITIVO

8. VERIFICA DELLA CANTIERABILITÀ

L'intervento risulta:

- tecnicamente realizzabile;
- accessibile ai mezzi d'opera;

- compatibile con lo stato dei luoghi;
- immediatamente cantierabile.

ESITO: POSITIVO

9. VERIFICA DEL QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico:

- risulta coerente con gli elaborati progettuali;
- presenta copertura finanziaria;
- è conforme all'importo finanziato.

Importo complessivo: € 90.000,00.

ESITO: POSITIVO

10. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AMMINISTRATIVA

È stata verificata:

- la conformità alla programmazione comunale;
- la coerenza con il finanziamento P.O. Val d'Agri;
- la compatibilità urbanistica;
- la disponibilità delle aree.

ESITO: POSITIVO

11. CONCLUSIONI DELLA VERIFICA

Alla luce delle verifiche effettuate:

SI ATTESTA

che il Progetto Esecutivo relativo all'intervento:

"Miglioramento condotta rurale Pantanello"

CUP: J25H25000560002

risulta:

- completo;
- coerente;
- conforme alla normativa vigente;
- appaltabile;
- cantierabile;
- idoneo all'approvazione.

ESITO DELLA VERIFICA


VERIFICA POSITIVA

ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 36/2023.

Sant'Arcangelo, lì 14/05/2026

Il Soggetto Verificatore

Arch. Domenica Maria Rinaldi




Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Carlo Mastrosimone



